

Elenco delle fermate da sospendere nel periodo olimpico- 1-28 febbraio 2026- allegato 1 alla determina n. 5 del 28 gennaio 2026						
stop_id	Comune	stop_name	Coordinata per Google Maps	provvedimento	motivazione	utenza registrata (media)
95433	BORMIO	Bormio, SS301 Burrioni/fr. SS38 Stelvio	46.47778,10.36745	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	assenza segnaletica orizzontale e verticale. Mancanza di spazi di sosta passeggeri in attesa. Presenza a poca distanza (loc Molina) di fermata alternativa.	nessuna
96101	BORMIO	Bormio, SS301 Burrioni/SS38 Stelvio	46.47786,10.36769	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	assenza segnaletica orizzontale e verticale. Mancanza di spazi di sosta passeggeri in attesa. Presenza a poca distanza (loc Molina) di fermata alternativa.	nessuna
95340	GROSIO	Grosio, SP27, fr. Passo Mortirolo	46.30699,10.29371	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	assenza segnaletica orizzontale e verticale. Mancanza di spazi di sosta passeggeri in attesa. Presenza a poca distanza (loc Vernuga e loc Tiolo ) di fermate alternative.	nessuna
96127	GROSIO	Grosio, SP27 Stelvio, Passo Mortirolo	46.30692,10.29384	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	assenza segnaletica orizzontale e verticale. Mancanza di spazi di sosta passeggeri in attesa. Presenza a poca distanza (loc Vernuga e loc Tiolo ) di fermate alternative.	nessuna
95111	SERNIO	Sernio, SS38 Dello Stelvio 1, Chiesa	46.22997,10.20779	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	assenza di segnaletica orizzontale, mancanza spazi sosta passeggeri, posta in rettilineo su strada a forte traffico (SS38), assenza di attraversamenti pedonali in prossimità	scarsa (1/3 utenti)
96047	SERNIO	Sernio, SS38 Dello Stelvio fr. 1, Chiesa	46.23022,10.20857	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	assenza di segnaletica orizzontale, mancanza spazi sosta passeggeri, posta in rettilineo su strada a forte traffico (SS38), assenza di attraversamenti pedonali in prossimità	scarsa (1/3 utenti)
95651	SONDALO	Sondalo, Verzedo, SP27	46.36712,10.35619	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	assenza di segnaletica orizzontale, mancanza spazi sosta passeggeri, posta in rettilineo su strada che in periodo olimpico sarà a forte traffico (SP27), assenza di attraversamenti pedonali in prossimità	scarsa (1/3 utenti)
96171	SONDALO	Sondalo, fr. Verzedo, SP27	46.36707,10.35632	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	assenza di segnaletica orizzontale, mancanza spazi sosta passeggeri, posta in rettilineo su strada che in periodo olimpico sarà a forte traffico (SP27), assenza di attraversamenti pedonali in prossimità	scarsa (1/3 utenti)
97342	SONDALO	Sondalo, fr. Sontolo, SP27	46.31997,10.30808	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	lavori di adeguamento della fermata ancora non conclusi. Fermata non utilizzata	media (3/8 utenti)
97343	SONDALO	Sondalo, Sontolo, SP27	46.32002,10.30835	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	assenza di segnaletica orizzontale, mancanza spazi sosta passeggeri, posta in rettilineo su strada che in periodo olimpico sarà a forte traffico (SP27), assenza di attraversamenti pedonali in prossimità	media (3/8 utenti)
95226	TIRANO	Tirano, SS38 Dello Stelvio/fr. Ninguarda	46.22276,10.18955	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	assenza di segnaletica orizzontale, mancanza spazi sosta passeggeri, posta in rettilineo su strada che in periodo olimpico sarà a forte traffico (SS38), assenza di attraversamenti pedonali in prossimità	media (3/8 utenti)
95176	TOVO DI SAINT'AGATA	Tovo S. Agata, Roma/Adda	46.24342,10.24380	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	assenza segnaletica orizzontale e verticale. Mancanza di spazi di sosta passeggeri in attesa. Presenza a poca distanza (loc Castello) di fermata alternativa.	nessuna
96215	TOVO DI SAINT'AGATA	Tovo S. Agata, Roma/Italia	46.24432,10.24462	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	assenza segnaletica orizzontale e verticale. Mancanza di spazi di sosta passeggeri in attesa. Presenza a poca distanza (loc Castello) di fermata alternativa.	nessuna
95235	VALDIDENTRO	Valdidentro, Teiz, SS301	46.48813,10.28041	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	esiste spiazzo per accumulo persone non segnato. Assenza di segnaletica orizzontale. Senza indicazioni di fermata .	nessuna
95601	VALDIDENTRO	Valdidentro, Arnoga Bassa, SS301 (Sud)	46.46365,10.24946	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	assenza di segnaletica orizzontale, mancanza spazi sosta passeggeri, posta in rettilineo su strada a forte traffico (SS301), assenza di attraversamenti pedonali in prossimità	nessuna
95742	VALDIDENTRO	Valdidentro, Piandelvino, SS301/Rasin	46.48627,10.31458	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	assenza segnaletica orizzontale e verticale. Mancanza di spazi di sosta passeggeri in attesa. In prossimità ad incrocio con strada a forte traffico (SS301). Presenza a poca distanza di fermata alternativa.	media (3/8 utenti)
96226	VALDIDENTRO	Valdidentro, SS301 31	46.48500,10.32414	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	assenza segnaletica orizzontale e verticale. Mancanza di fermata corrispondente in discesa, assenza di attraversamento pedonale. Strada a forte traffico (SS301). Presenza a poca distanza di fermata alternativa.	scarsa (1/3 utenti)
96228	VALDIDENTRO	Valdidentro, Piandelvino, SS301/Campi	46.48631,10.31442	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	assenza segnaletica orizzontale e verticale. Mancanza di spazi di sosta passeggeri in attesa. In prossimità ad incrocio con strada a forte traffico (SS301). Presenza a poca distanza di fermata alternativa.	media (3/8 utenti)
96233	VALDIDENTRO	Valdidentro, Teiz, SS301/Monte Scale	46.48817,10.28029	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	assenza di segnaletica orizzontale, mancanza spazi sosta passeggeri, posta in rettilineo su strada a forte traffico (SS301), assenza di attraversamenti pedonali in prossimità	nessuna
96234	VALDIDENTRO	Valdidentro, Maol, SS301 Piazzi fr. 57	46.47945,10.26441	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	assenza segnaletica orizzontale e verticale. Mancanza di spazi di sosta passeggeri in attesa. L'autobus compie manovra di inversione e scarica l'utenza nella fermata in discesa per evitare l'attraversamento	media (3/8 utenti)
96236	VALDIDENTRO	Valdidentro, Arnoga Bassa, SS301 (Nord)	46.46366,10.24933	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	assenza di segnaletica orizzontale, mancanza spazi sosta passeggeri, posta in rettilineo su strada a forte traffico (SS301), assenza di attraversamenti pedonali in prossimità	nessuna
95522	VALDISOTTO	Valdisotto, Oga, alla Corva/Forte (Nord)	46.47417,10.35419	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	assenza di segnaletica orizzontale e indicazione di fermata. Mancanza spazi di accumulo per passeggeri. In prossimità di incrocio su strada a forte traffico (SP 28), assenza di attraversamenti pedonali in prossimità. Utilizzata solo d'estate.	nessuna
96266	VALDISOTTO	Valdisotto, Oga, al Forte/Corva (Nord)	46.47411,10.35409	sospensione servizi dal 1° al 28 febbraio 2026	assenza di segnaletica orizzontale e indicazione di fermata. Mancanza spazi di accumulo per passeggeri. In prossimità di incrocio su strada a forte traffico (SP 28), assenza di attraversamenti pedonali in prossimità. Utilizzata solo d'estate.	nessuna













